

Untersuchungen zu versuchten Tötungsdelikt bei einer Verfolgungsfahrt



Sachlage:

Verdächtige Person wird von der Polizei kontrolliert. Der Fahrer wird per Haftbefehl gesucht. Als der Beamte in Zivil den Fahrer bittet auszusteigen, setzt dieser den Mercedes in Bewegung.

Es folgt eine längere Fahrt durch die Innenstadt. Dem Beamten gelingt es erst an einer Kreuzung sich vom Mercedes zu befreien.

Der Beamte kann sich nach links abrollen und der Mercedes flüchtet- Kurze Zeit später verliert der Fahrer die Kontrolle und verunglückt.

Ermittlungsansätze

Kann die Fahrt bzgl. der gefahrene Strecke und Geschwindigkeit nachgewiesen werden?

Im verbauten Navi werden keine Daten gespeichert!

CDR Daten werden erst ab 2014 gespeichert – Fzg. ist aus 2013

Wie lange kann sich eine männliche Person in einer solchen Position am Auto festhalten?

Was wäre passiert, wenn der Polizist sich während der Fahrt von Auto löst?

Welche Verletzungen sind zu erwarten?

Könnten diese auch tödlich sein?

Frage 1:

Wie lange kann sich eine männliche Person in der gezeigten Position auf der Motorhaube im Stand festhalten?

Der Beamte: 3 Minuten 20 Sekunden

Männliche Person: 33 Jahre, 82 kg, trainiert: 5 Minuten 14 Sekunden



Problematisch ist die kurze
Haltekante
an der Motorhaube

Das Hochziehen der Beine ist dabei
noch deutlich anstrenger!


Was passiert, wenn sich die Person bei einer Vollbremsung nicht mehr halten kann und von der Motorhaube abrutscht?



NAMI Dummi lässt keine Befestigung zu – zu steif – etc.

Versuch aus 2021 – 31 km/h





Ergebnis:

Abwurfphase des Dummi unrealistisch und viel zu steif

Aufprall vom Kopf auf den Asphalt

Keine konkreten Feststellungen zu weiteren Verletzungen

Überrollen nach Abwurf



Ergebnis

Am Boden liegende Person kann durch Anfahren aus dem Stand überfahren werden

Feststellungen zum Verletzungsgrad nicht konkret nachweisbar

Wie lange kann sich eine männliche Person in der gezeigten Position auf der Motorhaube während der Fahrt festhalten?



Viel entscheidender ist die Frage: Wer macht solch einen Versuch?





AUF STREIFE
DIESPEZIALISTEN



Vorbereitungen

Baugleiche B - Klasse

Abgesperrtes Gelände mit Möglichkeit Kurvenfahrt

Biofidel Dummi Breakable

Stuntmen!











Nach etwa 4 Minuten lässt die Kraft nach!

Taubheitsgefühl in den Fingern

Durch die Fliehkräfte werden die Beine seitlich geschleudert




2502-5129
Versuch Zwei mit Biofidel Dummy

















Roter Kreis: Der Unterarm ist gebrochen. Anzumerken ist, dass der Unterarm des Dummys nicht aus den beiden Knochen Elle und Speiche besteht, sondern als ein einzelnes Bauteil konstruiert ist, das hier die Elle repräsentiert. Zusätzlich sind Abrisse an den Bändern vorliegend.



Gebrochener Unterarm


Grüner Kreis: Am Schultergelenk sind die Bänder gerissen. Hier ist auch ein Abriss des Stahlseils zu erkennen, welche den Schulterapparat fixiert. Die Anbindung an den Schulterapparat und das Schlüsselbein sind ebenfalls vollständig abgerissen.



Abriss Bänder Schultergelenk

Skelett des Dummy

Gelber Kreis: Das Sternum ist verletzt. Dieses ist am oberen Ansatz eingerissen. |



Verletzung am Sternum

Oranger Kreis: Am Bereich der Halswirbelsäule zeigen sich Druckstellen auf Höhe der Wirbelkörper C2 und C3. Diese entstehen durch ein Überstrecken der Halswirbelsäule.



Druckstelle C2 und C3

Lila Kreis: Am Thorax sind Verletzungen und Einrisse im Bereich der Weichteile vorliegend. An den Rippen sind zudem Druckstellen sowie Absplitterungen erkennbar. Die Rippen sind nicht gebrochen.



Verletzungen an Rippen und Weichteilen

Weißer Kreis: Am Beckenring im Bereich der Verbindung zum Steißbein liegt ein Frakturausbruch vor. Hier sind einzelne Fragmente aus der knöchernen Struktur herausgebrochen.



Frakturausbruch

Schwarzer Kreis: Am rechten Oberschenkel zeigt sich im Bereich des Kniegelenks ein Abriss sowohl des Außen- als auch des Innenbandes.



Abriss Außen- und Innenband Kniegelenk

Türkiser Kreis: Am linken Sprunggelenk liegt ein Bänderriss vor, der durch eine nach ventral gerichtete Überstreckung des Gelenks entstanden ist. Zudem zeigt sich ein Einriss der Achillessehne. Am linken Kniegelenk ist ein Abriss des Außenbandes nachweisbar, begleitet von einer Überstreckung sowie druckbedingten Verletzungen.



Bänderriss im Bereich des Fußes

Die Verletzungen bei einem Sturz wurden zusätzlich mittels eines weiteren Versuches untersucht. Hierzu wurde ein Biofidel-Dummy verwendet. Der Dummy zeigt mehrere Verletzungen auf, die auf erhebliche Krafteinwirkungen zurückzuführen sind.

Insgesamt weisen die Befunde auf einen massiven Anprall auf die linke Schulter mit starker Belastung des oberen Thorax und auf weitere Verletzungsfolgen an Extremitäten und Becken hin.

Beurteilung Rechtsmediziner:

In Summe Polytrauma nicht auszuschließen!

Kopfverletzung könnte auch tödlich enden!

Zusammenfassung:

Realistisches Abrollen

Verletzungsschwere gut erkennbar



Kosten:

B. Auslagen- und Aufwendungsersatz (§§ 5-7.9)				
Reisekosten Besichtigung 10.04.2025 gem. §5 Abs. 2 S2.	182 km	x	0,42 €	76,44 €
Reisekosten Versuche 26.05.2025 gem. §5 Abs. 2 S2.	338 km	x	0,42 €	141,96 €
Fotos (gem. § 12 Abs. 1 Nr.2)	30 Stück	x	2,00 €	60,00 €
Kopien und Ausdrücke (gem. §7 Abs. 2)				
Schreibkosten für Reinschrift des Gutachtens je 1.000	18 Ans.	x	0,90 €	16,20 €
Post- und Telekommunikationspauschale § 12 Abs. 1 Nr. 5 JVEG	1,00 Stück	x	15,00 €	15,00 €
Fremdrechnung Stuntteam.com v. 05.06.2025	1 Stück	x	2.506,00 €	2.506,00 €
Fremdrechnung VDF GmbH v. 22.10.2025	1 Stück	x	3.805,00 €	3.805,00 €
Rechnungsbetrag netto				10.258,40 €
zzgl. 19,0% MwSt.				1.949,10 €
Rechnungsbetrag brutto				12.207,50 €

Vielen Dank fürs Zuhören!

